



窯業系サイディング/鉄骨造・横張り/通気金具留め施工 参考納まり図【軒天部】


|   |          |
|---|----------|
| 1 | 見切り縁 納まり |
|---|----------|




2 | 通気見切り縁 納まり




3 アルミ通気見切り縁 納まり




|   |           |
|---|-----------|
| 4 | シーリング 納まり |
|---|-----------|



5 アルミ通気見切り縁(妻壁仕様)納まり



6 軒ゼロ用通気部材 納まり



※小壁裏へ吸気する場合は、下記事項に注意してください。

- ・鼻隠し下地と梁の間のすき間を8mm以上あけてください。
- ・軒ゼロ用通気部材の通気口をふさがないようにしてください。